
外壁・屋上等
共用部劣化調査記録

- ・ 調査表、劣化位置図面
- ・ 劣化部位写真

平成 年 月 日

株式会社レプロ

劣化位置図面

表記 記号意味

H : ひび割れ

M : 塗膜メクレ

U : 浮き


B : コンクリート爆裂

E : エフロレッセンス (白化現象)

R : 漏水

S : シーリング劣化

S T : スチール錆



電気室
室値井点検（異常なし）



電気室
室値井点検（異常なし）



分電盤
点検（異常なし）



1階床下
点検（異常なし）



玄関ホール屋上屋根
点検（異常なし）



玄関ホール屋上
点検（ジョイント部劣化）



E V機械室屋上
点検（異常なし）




E V機械室屋上
点検（異常なし）



玄関ホール屋上
点検（異常なし）




玄関ホール屋上
点検（異常なし）



P S 扉内部
点検（異常なし）




P S 扉内部
点検（異常なし）



消火栓BOX内部
点検（異常なし）



P S 扉内部
点検（異常なし）



E V 機械室
室値井点検（異常なし）




E V 機械室
室値井点検（異常なし）



1 階廊下

①



1 階廊下

②




1 階廊下

③




1 階廊下

③



1 階廊下

④



1 階廊下

⑤



1 階廊下

⑤



1 階廊下

⑥




1階廊下

⑦



1階廊下

⑦




1階廊下

⑧



1階廊下

⑧



1階廊下

⑨



1階廊下

⑩




1階廊下

⑪



1階廊下

⑫



1 階廊下

⑫




1 階廊下

⑬




1 階廊下

⑭



1 階廊下

⑮




1 階廊下

⑮




1 階廊下

⑯



1 階廊下

⑯



1 階廊下

⑰



1 階廊下

⑱



1 階廊下

⑲



1 階廊下

⑳



1 階廊下

㉑



1 階渡り廊下 1 階渡り廊下

㉒



1 階渡り廊下

㉓




1 階渡り廊下

㉔







1 階渡り廊下



㉕




1 階外構
26




1 階外構
27








2階廊下
①




2階廊下
②



2階廊下
②



2階廊下
③




2階廊下
③




2階廊下
③



2階廊下
④



2階廊下
⑤



2階廊下

⑥




2階廊下

⑦



2階廊下

⑦



2階廊下

⑦



2階廊下

⑧




2階廊下

⑨




2階廊下

⑨




2階廊下


⑩



2階廊下
⑪



2階廊下
⑫




2階廊下
⑬



E V機械室屋上
A



玄関ホール渡り廊下屋根
B



玄関ホール渡り廊下屋根
B



玄関ホール屋上
C



玄関ホール屋上
C



玄関ホール屋上

C



玄関ホール屋上

D







玄関ホール屋上


D



玄関ホール屋上

D









3階廊下

①



3階廊下

②



3階廊下

③



3階廊下

④



3階廊下

④



3階廊下

⑤




3階廊下

⑥




3階廊下

⑦



3階廊下

⑧



3階廊下

⑨



3階廊下

⑩



3階廊下

⑪



3階廊下

⑪




3階廊下

⑫



3階廊下

⑬




3階廊下

⑭



4 階廊下

①




4 階廊下

②



4 階廊下

③



4 階廊下

③



4 階廊下

④




4 階廊下

④




4 階廊下

⑤



4 階廊下

⑥



4階廊下

⑦



4階廊下

⑦



4階廊下

⑧



4階廊下

⑨




4階廊下

⑩



4階廊下

⑪



4階廊下

⑫




4階廊下

⑬



5階廊下

①



5階廊下

②



5階廊下

③




5階廊下

④



5階廊下

④



5階廊下

⑤



5階廊下

⑥




5階廊下

⑦



5階廊下

⑧



5階廊下

⑨




5階廊下

⑩




5階廊下

⑪




5階廊下

⑫



5階廊下

⑫




5階廊下

⑬




5階廊下

⑬



5階廊下

⑭



5階廊下

⑮



5階廊下

⑯



5階廊下

⑰



5階廊下

⑱




5階廊下

⑲



5階廊下

⑳



5階廊下

21



5階廊下
B

余 白

余 白


余 白

余 白

余 白

余 白

余 白





6 階廊下

①



6 階廊下

②




6 階廊下

③



6 階廊下

④



6 階廊下

⑤




6 階廊下

⑤




6 階廊下

⑥



6 階廊下

⑥



6 階廊下

⑥




6 階廊下

⑦



6 階廊下

⑧



6 階廊下

⑨



6 階廊下

⑩



6 階廊下

⑪




6 階廊下


⑫



6 階廊下

⑬





7階廊下

①



7階廊下

②




7階廊下

③




7階廊下

③



7階廊下

④



7階廊下

⑤




7階廊下

⑥



7階廊下

A



R階平面図



最上階屋上
①



最上階屋上
②



最上階屋上
②



最上階屋上
③



最上階屋上
④




最上階屋上
⑤



最上階屋上
⑥




最上階屋上
⑦




最上階屋上

⑧



最上階屋上

⑨



最上階屋上

⑨




最上階屋上

⑩




最上階屋上

⑪



最上階屋上

⑫



最上階屋上

⑫




最上階屋上


⑫




最上階屋上
⑬



最上階屋上
⑬



最上階屋上
⑭




最上階屋上
⑮



最上階屋上
⑯



最上階屋上
⑰



最上階屋上
⑱

