

平成**年**月**日

施工：(株) レプロ

* * * * * 大規模修繕工事

社内検査

写真記録書

検査日：平成**年**月**日



No. _____

社内検査 _____

①EV操作盤周囲 _____

縁にカッターを入れ清掃 _____


後塗装 _____



No. _____

社内検査 _____

塗装後 _____



No. _____

社内検査 _____

②天井 _____

当てキズ _____

タッチアップ _____

No. _____

社内検査 _____

施工後 _____



No. _____

社内検査 _____

③非常ベル（全部） _____

電球が取替可能か確認 _____



No. _____

社内検査 _____

確認 _____

清掃後 _____





No. _____

社内検査 _____

④ P S 扉 _____

擦れた跡 _____

タッチアップ _____



No. _____

社内検査 _____

施工後 _____



No. _____

社内検査 _____

⑤ 配電BOX _____

周囲にシーリング打設 _____

その後塗装 _____

No. _____

社内検査 _____

施工後 _____



No. _____

社内検査 _____

⑥各階手摺天端 _____

入り隅 ヒビ有り _____

再塗装 _____



No. _____

社内検査 _____

施工後 _____






No. _____

社内検査 _____

検査中 _____

P S 扉内 _____

確認 良好 _____



No. _____

社内検査 _____

⑦消火器 _____

汚れ有り _____

清掃 _____



No. _____

社内検査 _____

施工後 _____


No. _____

社内検査 _____

⑧ P S 扉（全部）

点検窓ガラス汚れ有り

清掃



No. _____

社内検査 _____

施工後



No. _____

社内検査 _____

⑨ 溝防水

気泡等の異常あり

再施工





No. _____

社内検査 _____

施工後 _____



No. _____

社内検査 _____

⑩EXPJ部 _____

穴有り _____

シーリング後塗装 _____



No. _____

社内検査 _____

施工後 _____


No. _____

社内検査 _____

⑪溝と壁取り合い部 _____

塗料はみ出し _____

タッチアップ _____



No. _____

社内検査 _____

施工後 _____




No. _____

社内検査 _____

⑫PS扉 _____

天端 _____

タッチアップ _____






No. _____

社内検査 _____

施工後 _____



No. _____

社内検査 _____

⑬入り隅 _____

ヒビ _____

タッチアップ _____



No. _____

社内検査 _____

施工後 _____


No. _____

社内検査 _____

⑭電設点検口 _____

ビスを外し点検できるか _____

確認 _____



No. _____

社内検査 _____

開閉問題なし _____

ビスを交換した _____



No. _____

社内検査 _____

⑮手摺天端 _____

入り隅 ヒビ _____

タッチアップ _____





No. _____

社内検査 _____

施工後 _____



No. _____

社内検査 _____

⑩樋 _____

当り傷 _____

タッチアップ _____



No. _____

社内検査 _____

施工後 _____

No. _____

社内検査 _____

⑰廊下手摺 _____

当り傷 _____

タッチアップ _____



No. _____

社内検査 _____

施工後 _____



No. _____

社内検査 _____

⑱壁と巾木 取り合い部 _____

ペンキはみ出し _____






No. _____

社内検査 _____

施工後 _____




No. _____

社内検査 _____

⑭EXPJ部 _____

汚れ有り _____

清掃 _____



No. _____

社内検査 _____

清掃後 _____


No. _____

社内検査 _____

②⑩手摺天端 _____

塗り残し _____

再塗装 _____



No. _____

社内検査 _____

施工後 _____




No. _____

社内検査 _____

21 手摺天端 _____

塗り残し _____

再塗装 _____






No. _____

社内検査 _____

施工後 _____



No. _____

社内検査 _____

22 P S 扉と壁取り合い部 _____

カッターを入れ清掃後 _____

塗装 _____



No. _____

社内検査 _____

施工後 _____


No. _____

社内検査 _____

23 天井 _____

スケ有り _____

再塗装 _____



No. _____

社内検査 _____

施工後 _____



No. _____


社内検査 _____

24 縦樋 _____

スケ有り _____

タッチアップ _____






No. _____

社内検査 _____

施工後 _____



No. _____

社内検査 _____

25 トイレ扉枠 _____

ペンキ縮み有り _____

ケレン後 塗装 _____



No. _____

社内検査 _____

施工後 _____


No. _____

社内検査 _____

26 タイル上辺目地

塗り残し

タッチアップ



No. _____

社内検査 _____

施工後




No. _____

社内検査 _____

27 P S 扉下端

塗り残し

タッチアップ





No. _____

社内検査 _____

施工後 _____



No. _____

社内検査 _____

28 取り合い部 _____

カッターを入れ清掃後 _____

塗装 _____



No. _____

社内検査 _____

施工後 _____


No. _____

社内検査

29 外部フェンス扉

ゴミの付着

ケレン後再塗装



No. _____

社内検査

施工後




No. _____

社内検査

30 足場控跡

目立ち過ぎ

リシン付け塗装





No. _____

社内検査 _____

施工後 _____



No. _____

社内検査 _____

31架台ボルト保護キャップ _____

シーリングにて固定



No. _____

社内検査 _____

施工後 _____


No. _____

社内検査 _____

32天井顎先部 _____

当て傷有り _____

タッチアップ _____



No. _____

社内検査 _____

施工後 _____



No. _____

社内検査 _____

33 1階北面 C/B足元 _____

土戻し _____

ガラ撤去 _____






No. _____

社内検査 _____

施工後 _____



No. _____

社内検査 _____

34 玄関扉周り _____

ペンキはみ出し _____

清掃 _____



No. _____

社内検査 _____

施工後 _____

