

竣工検査チェックシート

現場名：*****

| | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|--------|
| 施工検査員 管理組合様7名、**様、レプロ** | | 施工検査員処置確認 | 現場代理人 |
| 確認日 | 平成22年 8月 7日 | **月**日 | **月**日 |
| 確認印 | | | |

| 場 所 | 状 況 | 処 置 方 法 | 処 置 日 確認者印 | 再 検査 |
|---------------|--|--------------------|---------------|---------|
| 廊下床等塩ビシート | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ メンテナンス方法知りたい | メーカー資料等手配 | | |
| 601号室PS扉下部巾木 | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ クラック有り | 補修後タッチアップ | | |
| 廊下床階数表示盤 | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ ペンキ汚れ | 清掃 | | |
| 501号室玄関扉左下部 | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ 穴有り | シール後タッチアップ | | |
| 403号室前巾木、階段前 | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ 穴有り、汚れ有り | シール後タッチアップ 汚れ清掃 | | |
| 401号室前EVホール巾木 | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ ハンズラップ部にガムテープ跡(汚れ)有り | 清掃 | | |
| 303号室前廊下手すり | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ 汚れ | ケレン、タッチアップ | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |
| | メクレ・スケ・塗忘れ・チリダメ・タレ・ケレン不足・ハケムラ・キズ | | | |

